



service@stmservice.su тел. +7 (905) 611 90 09 ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА Г/Т (РУЧКА, ХОДОВАЯ И ГИДРАВЛИКА)	1200
ОБСЛУЖИВАНИЕ Г/Т (СМАЗКА, РЕГУЛИРОВКА ВСЕХ УЗЛОВ, ЗАМЕНА МАСЛА) *	1500
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ Г/Т (ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНА РЕМКОМПЛЕКТА, ЗАМЕНА КОЛЕС И РОЛИКОВ) *	6900

* включая запчасти и расходные материалы

Цена Н/Ч 1300 руб.

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ	ДИАГНОСТИКА РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ (БЕЗ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ)	0,3	390
	ЗАМЕНА РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ (СНЯТИЕ/УСТАНОВКА)	0,2	260
	ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ (ОЧИСТКА, СМАЗКА, РЕГУЛИРОВКА)	0,5	650
	ЗАМЕНА МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	0,5	650
	РЕМОНТ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	0,5	650
	ЗАМЕНА ВАЛА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ	0,2	260
	ЗАМЕНА ПРИЖИМНОГО РОЛИКА	0,5	650
	ЗАМЕНА ВТУЛОК	0,3	390
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ	0,5	650
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО (КАЧАЮЩЕГО) РЫЧАГА	0,2	260
	ЗАМЕНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО (КАЧАЮЩЕГО) РЫЧАГА	0,5	650
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ ТЯГ (ПАРА)	0,3	390
	ЗАМЕНА ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ ТЯГИ	0,5	650
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗОВЫХ РОЛИКОВ (ПАРА)	0,2	260
	ЗАМЕНА ГРУЗОВЫХ РОЛИКОВ (1 БЛОК)	0,5	650
	ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ РОЛИКОВ (ПАРА)	0,5	650
	ЗАМЕНА ВЪЕЗДНОГО РОЛИКА (ПАРА)	0,2	260
	ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА РОЛИКОВ (ВАЛЫ/ЩЕЧКИ) 1 БЛОК	0,3	390
	ЗАМЕНА РОЛИКОВОЙ РАМЫ	0,3	390
	ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ РОЛИКОВОЙ РАМЫ (ВАЛЫ/РОЛИКИ) 1 БЛОК	0,5	650
	ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЛЕВЫХ КОЛЕС (ПАРА)	0,2	260
	ЗАМЕНА РУЛЕВЫХ КОЛЕС (1 БЛОК)	0,3	390
	ЗАМЕНА ВАЛА РУЛЕВЫХ КОЛЕС	0,2	260
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (ПАРА)	0,2	260	
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УЗЕЛ	ДИАГНОСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УЗЛА	0,5	650
	ЗАМЕНА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УЗЛА	0,5	650
	РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УЗЛА (РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ БОЛЬШОГО И МАЛОГО ШТОКА)	0,8	1040
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОСИСТЕМЫ (ПРОФИЛАКТИКА, ЗАМЕНА МАСЛА)	0,5	650
	ЗАМЕНА РЕМКОМПЛЕКТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (С ПРОМЫВКОЙ И ЗАМЕНОЙ МАСЛА)	1	1300
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕПУСКОНОГО КЛАПАНА	0,3	390
	ЗАМЕНА ПЕРЕПУСКОГО КЛАПАНА	0,2	260
	РЕМОНТ ПЕРЕПУСКОГО КЛАПАНА	0,5	650
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	0,2	260
	ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	0,1	130
	РЕМОНТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА	0,4	520
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА	0,2	260
	ЗАМЕНА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА	0,5	650
	ЗАМЕНА ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ	0,5	650
	ЗАМЕНА СТОПОРНОГО КОЛЬЦА ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ	0,3	390
ЗАМЕНА ГЛАВНОЙ ПРУЖИНЫ	0,5	650	